

CUCOP		Concepto		Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 2020 Dependencia o Entidad: ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S. A.									
				Valor total estimado de compra	Valor Estimado de compras Mipymes	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
35100001	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 301.50 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA, INCLUYE: CANALONES, COLADERAS, SELLAO DE RANURAS Y REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL EDIFICIO "SALAS DE REGRABACIÓN Y DOBLAJE" DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S. A.	\$149,242.50	1.00	SERVICIO	N	CIUDAD DE MEXICO	0	100	0	0	0	0	
35100001	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 395.50 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA INCLUYE CANALONES, COLADERAS, SELLAO DE RANURAS Y REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL "VESTIBULO DEL EDIFICIO DE LA "SALA SILVESTRE REVUELTAS" DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	\$195,772.50	1.00	SERVICIO	N	CIUDAD DE MEXICO	0	100	0	0	0	0	
35100001	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN TECHUMBRE DE BODEGA "C", CONSISTENTE EN DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA PORTANTE DE ALMA ABIERTA EXISTENTE EN AZOTEA A BASE DE MÓDULOS DE MADERA DE PINO, CUBIERTA DE AZOTEA A BASE DE ENTARIMADO DE MADERA (DUELA, TABLONES, BARROTES, TRIPLAY) EN MAL ESTADO FÍSICO. CANALÓN DE AGUA PLUVIAL EMPOTRADO EN ESTRUCTURA DE MADERA EN AZOTEA Y MURO DE TABIQUE, EN MAL ESTADO FÍSICO, DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUS ACCESORIOS, DESMONTAJE DE BAJADAS PLUVIALES, INCLUYE: HABILITADO Y MONTEAJE DE ESTRUCTURA, SEGÚN PROYECTO EN AZOTEA A BASE DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL IPR, MONTEN, ÁNGULOS, PTR, PLACAS, REDONDO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 15 M Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE MULTITECHO 100 CAL. 26 DE 2" DE ESPESOR.	\$1,654,985.00	1.00	SERVICIO	N	CIUDAD DE MEXICO	0	0	100	0	0	0	

TOTALES

\$2,000,000.00

\$2,000,000.00

ELABORÓ

Mtra. Magali Ruby González Jaramillo
Gerente de Recursos Materiales,
Servicios Generales y Obra Pública

Arq. Santiago Quintanar Galicia
Jefe de Obra Pública

REVISÓ

C. Guillermo Gerardo Cortés Oseguera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

C. Lorena Manrique Mansour
Directora General